

**BII-12****Molí de Can Pipa****1. Identificació**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Denominació     | Molí de Can Pipa          |
| Tipologia       | Molí fariner              |
| Categoria       | Béns d'interès industrial |
| Ús actual       | Desús                     |
| Ús original     | Molí Fariner              |
| Autoria         | -                         |
| Estil o corrent | -                         |

**2. Localització**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Municipi             | Selva                |
| Nucli                | Selva                |
| Adreça               | Carrer Penyal, 1     |
| Referència cadastral | 1909312DE9010N0001AZ |
| Coord. UTM ETRS89    | 491806, 4400782      |
| Entorn               | Sòl urbà             |

**3. Descripció**

Antic Molí situat al carrer Penyal amb la cantonada amb el carrer de Llevant, es tracta d'una petita construcció d'una sola crugia i coberta d'un sol vessant en teula àrab. Les façanes són de paredat en verd amb cantoneres de pedra viva. El frontis té els buits distribuïts a un sol eix.

A la planta baixa el portal d'accés destaca per l'arc escasser adovellat amb pedra pintada de blanc, al damunt una finestra rectangular amb marc de pedra i fillola motllurada i finalment al segon pis un finestró també emmarcat de marès.

A la façana lateral es situa una portassa amb arc escasser adovellat.

A l'interior es conserven elements propis d'un molí fariner com ara la tremuja, les moles, el ristre, etc.

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cronologia       | Segle XVII                                                                                  |
| Bibliografia     | <ul style="list-style-type: none"> <li>No s'ha localitzat bibliografia coneguda.</li> </ul> |
| Bibliografia web | <ul style="list-style-type: none"> <li>No s'ha localitzat bibliografia coneguda.</li> </ul> |
| Cartografia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>No s'ha localitzat cartografia coneguda.</li> </ul>  |


**4. Estat de conservació**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Estat de conservació | Bo. |
| Intervencions        | -   |

**5. protecció de l'element**


|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de protecció         | Nivell de protecció integral.                                                      |
| Usos permesos             | Els permesos pel nivell de protecció.                                              |
| Elements a preservar      | Els elements propis de molí fariner com ara la tremuja, les moles, el ristre, etc. |
| Intervencions preferents  | Eliminar el cablejat de la façana.                                                 |
| Intervencions admissibles | Les possibles intervencions es detallen al corresponent nivell de protecció.       |
| Entorn de protecció       | -                                                                                  |

## 6. Documentació fotogràfica





## 7. Documentació gràfica





## 8. Plànol de situació

