

BE-M09**Casa de neu
de ses Figueroles**

1. Identificació	
Denominació	Casa de neu de ses Figueroles / de sa Rota / de Can Catxo
Tipologia	Casa de neu
Categoria	Béns etnològics
Us actual	Desús
Us original	Casa de neu
Autoria	-
Estil o corrent	Popular



2. Localització	
Municipi	Selva
Nucli	-
Adreça	Polígon 15, parcel·la 27
Referència cadastral	07058A015000270000kQ
Coord. UTM ETRS89	491962, 4406791
Entorn	Sòl rústic. Camí des coll de sa Batalla a ses Figueroles (BE-C07). A la zona de muntanya, al nord del terme a prop del límit amb el terme d'Escorca i dintre de la finca pública de ses Figueroles.

3. Descripció	
<p>Casa de neu de ses Figueroles, també anomenada de sa Rota i de Can Catxo, situada al vessant septentrional del puig des Castellot, és l'única casa de neu que s'ubicava en el terme de Selva, encara que ni ha una altra al veí terme de Mancor.</p> <p>La casa de neu es situa enmig -i interromp- el recorregut d'una paret seca que delimitava la zona de conreus de la zona de bosc.</p> <p>Té planta rectangular amb els escaires arrodonits. Construïda amb la tècnica de paredat en sec amb les parets que no sobresurten del nivell de la terra. Les capçaleres no presenten filades clares, en canvi els laterals estan construïts per dotze filades de pedra rematades per un encadenat d'una sola filada de pedres planes. La coberta ha desaparegut, però pareix que degué ser a dues vessants. Les seves dimensions són de 14,1 m de llargària per 5,5 m d'ample i 4,5 m de profunditat. L'estructura presenta un sòcol fet amb material de rebliment i de gruixa considerable. No s'observen ni portals ni bombarderes.</p> <p>La dotació es remunta a una data segurament anterior a 1713, ja que es troba un document que parla de la casa de neu que fa més de vint anys que no s'utilitza. (Ordinas 1998:137-138).</p> <p>El llibre "Els noms de lloc del terme de Selva" (Ordinas, 1989) parla de Cases de Neu, diu:</p> <p>Pou de neu localitzat a Ses Figueroles. Antigament sembla que eren relativament nombrosos els existents dins el terme (Lladó, 1957, 1963 i 1967). El 1848 el pou de neu ja estava destruït. (Lladó, 1963).</p>	
Cronologia	Mitjans segle XVII
Bibliografia	<ul style="list-style-type: none"> Ordinas Garau, Antoni. <i>Caimari. Apunts històrics i geogràfics</i>. Selva: Ajuntament de Selva, 1998. Gorries, Antoni. <i>Les cases de neu a Mallorca. Història, comerç i itineraris</i>. Palma.2001. Ordinas Garau, Antoni. <i>Els noms de lloc del terme de Selva</i>. Inca: obra patrocinada per l'Ajuntament de Selva amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, 1989.

4. Estat de conservació	
Estat de conservació	Dolent. Els paraments presenten nombrosos esbaldrecs. Es troba envaïda per la vegetació.
Intervencions	Rehabilitacions anteriors.

5. Protecció de l'element	
Grau de protecció	Nivell de protecció integral
Usos permesos	Els permesos per la normativa urbanística.
Elements a preservar	El conjunt de la casa de neu.
Intervencions preferents	Eliminar la vegetació. Reparar els esboldrecs del parament.
Intervencions admissibles	Les possibles intervencions es detallen a la memòria amb referència al corresponent grau de protecció.
Zona de protecció	Es delimita com a zona de protecció una franja de 10 m al voltant la casa de neu, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica que s'adjunta. En aquesta zona no es podrà fer cap tipus d'edificació.

6. Documentació fotogràfica



7. Documentació gràfica

8. Plànol de situació

